

Hatırlatma :

"Defpoints" Layer'ı içine çizilenler yazıcıdan çıktı alınca gözükmez. Yazdırmak için bunlara ait Layer'ı değiştirmek gerekir.

İmalat resmi çizilmesi istendiği için ilk olarak gerekli kesitler alınır ve ölçülendirme yapılır.

İmalat resmi çizildikten sonra antet de doldurulmalıdır. "Parçanın adı", "Ölçek" ve "Resim no" haneleri boş bırakılmamalıdır.

A referansı soruda verilmiş. Bu referansı Ölçü çizgisinin hemen yanına koymak gereklidir. Ölçü çizgisi ile hizalı olmalıdır.

$\phi 40$ H7 ölçüsü verildi ise tolerans değerleri tablodan okunup çizimin bir yerine yerleştirilmelidir.

