


? UYGULAMA-1:



M16x65 ölçüsüne göre CİVATA, SOMUN ve RONDELA boyutlarını tespit ederek aşağıdaki yerlerine yazınız. (SME Çizelgeleri Sf. 44, 61, 65)

**? UYGULAMA-2:**

A) Uygulama-1'de demontajı verilen ve M16x65 ölçüsüne göre tespit ettiğiniz CİVATA, SOMUN ve RONDELA ölçülerini kullanarak, aşağıdaki iki parçanın birleştirilmiş montaj resmini ÖN, ÜST ve SOL görünüş olarak çiziniz.

B) Montajı Numaralandırınız.

C) Montaj Başlığını doldurunuz.



X	Altıköşe Somun M16		5	TS EN ISO 7089	4.6	HAZIR	
1	X		4	X	X	X	
1	Altıköşe Civata M16		3	TS EN ISO 4015	4.6	HAZIR-B	
X	X		2	X	X	X	
1	Üst Parça		1	G1-4-1	St 37	-	
ADET	PARÇANIN ADI VE BOYUTLARI			MONTAJ NO	RESİM NO STANDARD NO	MALZEME	AÇIKLAMA
ÖLÇEK	TARİH	ADI SOYADI	ÖĞRENCİ NO		YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü		
1:1	X	X	X		KONTROL	GRUP/RESİM NO	
	Civata-Somun Montajı					G1-4-0	